



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNĚODBORNÉ  
PRACODVÍSTE  
V PRAZE

Město městský Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor památkové péče	
Číslo jednací: S-MHMP	
Doba jednací: 14.-11.-2017	
Předložující:	
Počet žadatelů:	1
Počet duchovních světců:	0
Příloha:	
MŠ	

Vzdálenost čj. řízení:

MHMP 257459/2017/13/9. 6. 2017

MHMP 14-46203/2017/13. 9. 2017

Spu. zn.

S-MHMP 2017/2017 Pálpárová

Název čj.:

MHMP-21. MHMP/2017

MHMP-21. MHMP/2017

MHMP-21. MHMP/2017

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor památkové péče

Oddělení státní správy památkové péče

Ing. M. Pálpárová

Jungmannova 35/29

P. O. BOX 800

111 21 Praha 1

Výběrové řízení:  
MgA. Strašková/2016

Spisový znak:

8201

Výběrové řízení:  
T. 11. 2017

Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání svolávání rozhodnutí

[REDAKTOVANÉ] Malá Strana, Pod Bruslem II, Praha 1

Právnická památková rezervace, památku UMBSCO

Kulturní památkou r. č. ÚS&P 105772

Dokumentace pro stavební provozní (

květen 2017), Stavebně historický přehled (

2014) – Muzeum umění - stavební úpravy a změny využití objektu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPU ÚOPF PR), vydává na žádat, kterou obdržel dne 14. 6. 2017, 14. 9. 2017, podle stanovení § 14 odst. 1 a 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve smyslu posléjších předpisů, k výše uvedené věci následující vyjádření:

Předložené předložené studie je návrh na provedení stavebních úprav a změny využití objektu bývalé tržnice na Klarově. Tento industriální objekt by měl v budoucnu sloužit jako Muzeum moderního umění – Encarta Prague. Stavba by tak měla být konverzována na muzeum, umístění se zde mělo, restauraci, kavárnou a střeživým zázemím pro DP a PR. V muzeu jsou navrhovány tři výstavní plochy a zároveň zázemí s kavou, šatnou, dále toalety a City shop. Dále je v objektu umístěna administrativní zázemí a depozyt muzea.

Záměr byl projednán ve studiu studia a bylo k němu dne 24. 10. 2016 vydáno závazné stanovisko č.j. S-MHMP 410184/2016.

Muzeum umění:

- vstupní prostor s kavou a muzejním obchodem	340 m <sup>2</sup>
- muzejní prostor v 1. NP	380 m <sup>2</sup>
- muzejní prostor v 2. NP	523 m <sup>2</sup>
- muzejní prostor v 3. NP	363 m <sup>2</sup>
- depozyty	611 m <sup>2</sup>
- zázemí galerie	1745 m <sup>2</sup>
- zázemí pro 200 kavářů + 30 uskryvatelných skříňek	80 m <sup>2</sup>
- toalety ženy, toalety mužů	120 m <sup>2</sup>

- administrativa	356 m <sup>2</sup>
- restaurace	323 m <sup>2</sup>
- terasy	131 m <sup>2</sup>
- gastronomie	102 m <sup>2</sup>
- sklepnový technických zařízení	321 m <sup>2</sup>
- prostory DPP + PBE	307 m <sup>2</sup>

Maximální počet návštěvníků by mohl být 301 lidí v klínoveckých prostorách nuzza, 200 v komenných.

#### Popsání stávajícího stavu:

- technický stav budovy, dle dokumentace kritický (Expertní spořiva Klínovecova ústavu ze dne 22. 9. 2015 a Diagnostika nosných konstrukcí zr. září 2016) – hlavním problémem využití hlinitečných betonů,
- sloupy z hlinitečných betonů vykazují kritické pevnostní parametry a musí být asanovány – proto je v rámci dokumentace identifikována vnitřní části objektu z důvodu nevyhovujících pevností betonů,
- dalším problémem stávajícího objektu je kontaminace olejovými látkami a moty,
- sanace lesátka v rámci odstraňování problematických konstrukcí,
- objekt po svém obnově opětovně zahraničnou konstrukcí se vzdachovou maseou (odvětrání vlnnosti se zadrží), systém byl povolen, je ověřen, jeho oprava a záruva zprovozněna.

Stavebně historický průzkum (zpracován v květnu 2014 Mgr. Alenou Kralíkovou) – výtlak z předložené dokumentace:

- k opravě fasády provedení restauračního průzkumu a následné doporučení co nejjistějšího lokální opravy zahrávající tuné smrky po dříkladitě omytí a odštěpení fasády, evakuaci místnosti je nezbytné konzultovat s NPLÚ ÚOPP PB, u komenných panelů pedivé, ale šetrné omytí s následujícím provedením drobných oprav v místech mechanických defektů,
- veškerá ocelové rámy a kruhové oken z dobyšek dnes ve špatném stavu, jejich fyzikální, tepelná a akustická požadavky již neodpovídají stávajícím normám, z tohož důvodu doporučení na provedení nových oken, se shodují s členěním i profilaci tak, aby okna vyhovovala po všech strukturních odpovídajícím normám,
- velmi špatný stav materiálů (měkké dřevo) je u vnitřních i venkovních rámců oken a obvodních lištidel u obytné a kancelářské budovy III a současně u dveří na terasu klínoveckého spojovací budovy II A, B – navrhováno je rovněž provedení nových regálk, římsové i stylové odpovídajících, s fyzickou pravidelnou úpravou, vycházející z příslušného.
- ocelové dveře v technickém zázemí bývalé traktorárny jsou pro nové využití objektu zcela nevyhovující a i s ohledem na jejich technický stav je nárok na jejich odstranění, bez delšího druhohnědu využití.

#### Demolice a sanace:

- z hlinitečného objektu zachovaný posude části konstrukce zajišťující nepřerušitelný provoz PBE a DPP, nedotčené zahrávají konstrukční nezávislosti kruhové přístavky v Š a V části, zachovávána západní a jižní fasáda,
- odstraněny dva nosné sloupy, které jsou myšleni v horizontálním stavu, včetně podpíraných mříží, v ulici U Ruských kasáren, nahrazeny konstrukcemi ve stejném vzhledu a maseu,
- odstraněno kantorné ostění při klínovém vstupu a K. Krnova,
- odstraněny konzoly na západní fasádě a na nároží, konzoly přesunuty na jižní fasádu,
- odstranění částečného závěsu masy 3. NP západní fasády (jedná se o zední stědu oken, budoucí kavárna).
- odstraněno klínové traktorárny žulové schodiště při vstupu z Klínova; zbyla dvě schodiště zachována,
- sneseny korvy; u jižního traktu korvy z věží části navrácen.

## Základní:

- pod šířkou objektu směrem základny o 1 podlaží; nového řízení podlahy 2. PP -10,4 m;
- stavbu jádra v 1. PP a 2. PP zajistěna dřevěnou pačetí konstrukcí pomocí mikroimpakové steny, hrubší řešení dodatečných ložek, pouze mezi mikroimpakovou a blízkostí stávajícího objektu zajistěno pomocí tancreta L 100 mm (min. C 16/20) využitelného 2 x Kari zhl.; případné odvodění využitelné dřeně v patě konstrukce; ložnice použita trysková injektivní s píti, průměr 1200 mm pro podchycení stávající stopy.

## Architektonické řešení:

- v novinální možnosti mohou být zachovány původní vzhled tvaru objektu a fasády, očísťení objektu od nečistivých a nevhodných zásahů, zdobenost typických a charakteristických prvků, nová přístavba by neměla kontrastovat původní stavbě,
- navržen nový vstup do budovy pomocí linky př. hlavní fasádě směrující do Klárova – nová linka novodějké návštěvníky do budovy; přístupová rampa/rampe provedena s povrchovou úpravou v betonu a dřevěná prosklená mezzaninová dřežba; pod rampou skryt stávající výdech VET; mezi dřežbou vložen ochranný žlab (umístěn „cik-cak“);
- ve zdejším traktu navržena jednopatrová přístavba s plochou střechou a povrchovou úpravou fasád s vlečitelným betonem či umělým kamene, světlo se do přístavby dostane vlečitelným skloplastickým oknem na východní fasádě; výška ploché střechy nástavby 14,9 m (odpovídá výšce historického středního traktu západní fasády do Klárova, která byla navýšena o cca. 2 m, tak aby měla výšku základového křídla); přístavba členěna na dva členité kružné bloky (vyšší jižní blok o půdorysu 14 x 31 m a navazující nižší severní blok o půdorysu 8 x 17 m); na západě realizovány instalacní kanály pro novou technologii (VET, chlazení, vložení, desalifikace) tak, aby mohly zároveň při pohledech z okolí; terasování okolo východní části městského obměněnského skloplastickým zábradlím;
- stávající betonové plošiny na terasách mezi námi a nové ve stejně velikosti a vzhledu prozatím na terasách blíže k jejich vnitřnímu okraji;
- výška střech zachována dle studia,
- závesní vlečivo upozorněny; vlyky jižní fasády nahradě zvětšeny (cca o 0,5 m), oproti studiu jejich rozměr redukován, opětovně vlyky provedeno v betonu,
- hlavní fasáda do Klárova – změna ve zřešení rovině – podloužení délky původní hlavní střechy nad terasou, přidání výše uvedené linky,
- na severní straně přistavba vstupu pro transport cenných zbraní či objektů,
- stavba si poskyhuje všechny záhadné prvky v původním provedení – krytina střech, obagry, římsy, fasády, podezdívky a některé prvky dekoru; obava z řádnosti zachovány,
- fasády pojaty ve velmi světlé až bílé omítkové úpravě, v harmonii s historickou členitostí rámů a okrovými šambránami, budou předvedeny vlastnosti.

## Dopravní a provozní řešení:

- budova musí umožnit nové přístupu vozidel k klárovu a hlavní západní fasády, ostatní vstupy poskytnutý a využití významnou zároveň s údržbou objektu - tyto vstupy budou celokonstruovány dle původního architektonického návrhu, stávající výjednávky města prozehnané a rekonstruovány, na severní fasádě navržena nová výjednávka vstupu pro transport uměleckých děl,
- bezbariérový vstup dočasný výstavbený přistupující k schodišti; poskytovaný dveřní otvor vedený při stávajícím hlavním vstupu,
- v 1. PP objektu umístěna TS4000 s od ní podél jižní fasády vedena kabelová šachta, do ní zajistěny na každém jeho konci vstupy pro pracovníky PRE; pro přístup do kabelového místnosti vlastní servisní koridor o šířce min. 600 mm a výšce min. 2000 mm,
- doprovodní poznámkou má přístup ze severní fasády tak, jak je to v současné době, nově navržený přístup pro základní technologii slouží instalaci kanál/anglický dvorek, který je zakrytý pod novouprovanou lávou.

- ovládání prostoru DPP a ovládání kanceláře v místě vyšetřovacího dvorku pod lávou,
- nověčenská tří komunikační jádra, v severní části osadní výstav, stavající schodiště ponecháno ještě a doplněno novým vyhrazujícím schodištěm, ve střední části navrženy dva osobní výtahy (galerijní prostory – podkovová kanceláře; galerijní prostory – dvojčítka v suterénu), východní část určena pro nákladní výtah propojující všechna podlaží (transport uměleckých děl), celá východní část se schodištěm ponechána, znova tak celá severní část objektu, ploché osadní výtahy typ Schindler 3300, hydraulický nákladní výtah Translift HVN 3301S-400FD2,
- výtahové a instalatérské šachty umístěny uprostřed středního traktu v linii za sebou,
- jižní a střední část budovy v interiéru z velké části dán do výběhu,
- severní část objektu ponechána, jednotlivá patra využita jako výstavní galerie a technologie, jižní část má dve nadzemní patra a podkroví - v první patře výstavní prostory, v podkroví kancelářské zázemí našízce, střední část má dve patra a všechné mezipatra - vstupní prostory, ostatní patra výstavní prostory,
- depository umístěn v 1. PP a 2. PP; přezdívanou zabezpečení, konstrukce podlah a klima dle zadaných technologií,
- v 0. NP umístěna samostatná restaurace, antikvariát a sklep,
- v 1. NP umístěna mezipatra se vstupem, antikvariátem a recepcí,
- v jižní části 2. NP umístěna galerie, dále blázis box, díly a WC blok,
- pro pořádkové konference upraveny prostory 1. NP, 1. NP a prostor sálky v 2. NP,
- kancelářské zázemí umístěny v podkroví, přístupné střežícím schodištěm v JV části objektu,
- v 3. NP umístěna kavárna přístupná z výstavního prostoru.

#### Konstrukční řešení:

- původní konstrukce ve špatném, nevyhovujícím nebo havarijném stavu, či kontaminované konstrukce, odstraněny a nahrazeny adekvátně konstrukcí novými,
- z hlediska nosných stavebních konstrukcí nové dispoziční uspořádání zlepšená významně závisí do konstrukce,
- konstrukce fasád a vnitřní povrchy nového ponechány,
- původní kontaminované stupny a podlahy odstraněny; ponechány vodorovné konstrukce v S a V části objektu po odstranění probíhajícího statku a ověření jejich odolnosti a únosnosti,
- konstrukce nové vestavby v podzemním podlaží kopíruje stavající železobetonové konstrukce DPP a PBE, včetně kolébkových připojovacích vedení,
- v prostoru galeria a depository provedeno zabezpečení suchého povrchu v případě havária vody; podzemní část objektu tvrdou konstrukci z vodostavitelného betonu, doplnění hydroizolací („šedá vana“),
- bikové nosné konstrukce nové vestavovaných částí tvorený železobetonovými sloupy a stěnami a železobetonovými deskami a přívlaky; do ponechávaných původních konstrukcí objektu vestavěna oddílalovací nosná konstrukce objektu musea, která přenese zatížení z objektu do podloží; provoz v prostorách DPP a PBE je pro přenos zatížení částečně použity stavající nosné sloupy původního skeletu,
- spodní částové založení výškové 2. PP na čisté skleněné podloži na základové desce tl. 300 mm (600 mm pod pilíři a nosnými stěnami); základová deska vrchní trávní 1. PP na pokrytu skleněné podloží (ulehlé stěny a skloplášky) – uvnitřní mikropiloty do skleněné podloží; základový střežitel stropy pod krajními pilíři 1. PP zasaženy sloupy tryskové injektorů,
- železobetonové konstrukce subteránu zasaženy jízdy vodotěsného propustného.

- zákon vlivnosti stavejícího zadáva v úrovni L. MP, příslušného terénu a L. PP; znova spoposmění vnější prověřované stavby podél obvodových stěn; provedení dodatečné horizontální pláně išikue stan L. PP až lince chemické infuze chody; provedení prověřovaných dutinových podak v L. PP; aplikace difuzní stěvňových omítel; úprava vnitřku mikroklámatu;
- prověřovací dutina mezi obvodovými stěnami a terénem v délce 150 – 200 mm s plnými cíly, navazující na anglické dvouky je zanesena omítka; přístup z úrovni chodníku není technicky možný; vytíštění provedeno z interiéru formou pětigranek vybourávek o délce 0,5 a 0,5 m po cca 5 m, zastíšení dutiny bude nově upraveno a zaškolováno proti vlnnosti – provedeno z úrovni chodníku – obecné zakrytí dutiny opatřeno hydroizolační stěnkou, opatřeno vyplňovacími vrstvou betonu a Kasi sit a odškolováno vrstvou XPS 100 mm; provedeno odvození jednotlivých úseků do vnitřní kanalizační sítě; v dřívinských zajištěních cirkulace vedená (vstupy a výdechy v jednotlivých úsecích, převážené zahrádky – zahrádky místních trvalostních játrovými vrty cca 120 mm přes boční stěny anglických dvouky, chráněny nerez mřížkami, pouze u jižní obvodové zdi kde nejsou anglické dvouky vedeny vrty z interiéru; výdechy formou výseků do fasády a vývedení potrubí na placu fasády s ochrannou mřížkou v úrovni 3 m nad chodníkem pro kominový efekt; v místech, kde je nebezpečné, výdechy vedeny do falešného svodu na fasádě (3 výdechy výdechy na západní fasádě, 6 na severní, 2 na jižní, 2 na východní);
- oddíl chodníku osazen senční omítkou; na západní fasádě a SZ místní zahradován obklad z pískovce, ostatní oddíly upraveny omítkou v barvě přírodní,
- střední část objektu provedena jako skeletový systém s betonovými sloupy a vysokou záplňkou cibulí 500 mm; obvodové stěny ponechány v původním stavu, do ponechávaných částí objektu vystavěny nové konstrukce oddílené tepelnou izolací tl. 160 mm a vodovodovou maznevou tl. 30 mm,
- vnitřní dílniční konstrukce provedeny jako vysokivále (dělené cihly Pocoetherm), maznevání (především SDS) a dvouvrstvá nízkohlučková omítka s několika příky skleněný,
- užitelná vstava podlah v úrovni provedených stěn na cementové bázi, dřevěná podlaha, kamenická dlažba, teraco, zavojená podlahy a hliníkových perforovaných panelů (depozitáře), findeky,
- na fasádách použita betonová dlažba na terénu,
- věžina betonových konstrukcí v interiéru stavby řešena v polibkové kvalitě,
- omítané povrchy: výpenocementové omítky, stříkací omítka s lepenou zábranou stěnky; povrch upraven malířským materiélem (např. Primalex Plus Fortissimo),
- stavající se schodiště ze žulových stupňů očividná tryskání, případně vysprávání; nová schodiště prefabrikování,
- trubkovitobrouškované pruty upřesněny v dališi fázi PD,
- klenutobrouškované povrchy z předvýrobného TiZci plechu a poplastovacího plechu jsou řešení detailů.

#### Pasády:

- nová přístupová kloboučná šířka cca 3 m, celková délka cca 22 m, povrch proveden v prošlé mazevce kládené do betonového kože; na nové šířce betonové konstrukci, napodruhu pečlivě vyleštěný plech/broušek obložený předcházející na plochu kloboučku v pied旁ryse kloboučky, klobouček z vnitřní části posklapován boční stěnou kloboučky provedenou v betonu; na vývýšeném konci kloboučka vystupuje před námezí, respektive nizalit jižní části budovy; pod kloboučkem skryt výdech VET z městskými DPP,
- na severozápadní nároží umístěn menší kamenový nápis „Kunsthalle“ složený z jednotlivých plastických písmen; písmena měříce cca 10 cm každou, hrubé tvary o velikosti 640 x 640 mm; povrchová úprava kameny,
- dvoukřídlé dvouc. stavajícího vstupu: západní fasády nahrazeny kopií, kamenné ostění demontováno,

- Izolované konstrukce se západní fasády přesunuty na jižní fasádu,
- některé okna jižní, severní a východní fasády umístěna tak, že v místě okna vznikne nika ohnutou střírající řešením; povrchová úprava výplňového odílu provedena na jižní fasádě ve vzhledu soklu sotl (imitace pískovcové), v částech nevyvážených na přístrojovu v pohledovém betonu,
- okna ve fasádách na základě stavu opravena a doplněna novou uchycenou sešívkou, přičemž jednotlivé profily rámů nemusí odpovídat střírajícím (dle vizuálů okna rámů provedeny jako betonové); na vnitřní straně sedlovkové konstrukce obvodové stěny doplněna adekvátní kovovou okna nebezpečující možnost vniku exteriérové části; dělení a materiál dle původních oken (specifikace v další fázzi PD),
- dveře ve fasádě navrženy jako automatické posuvné, případně otevíratelné (specifikace v další fázzi PD),
- velký okno a dveře uzavřena izolačním trojklem,
- v interiéru provedeny pravidelné stropy ze systémových profilů; vnitřní dveře navrženy s dřevěnou kličkou, dýkanou a ukotvené s otočné kruhovou zámkou,
- oplocení v ulici K. Brásky řešením provedené s betonovými panely.

#### **Sřechy:**

- střechy nového navržena jako ploché střechy (podkroví – technologický kanál a tenary, a nepodkroví) a střívající šikmé střechy,
- výška střech základna dle studie (řízenec střešního traktu jižní střechy a plochá nástavba ve výšce 14,9 m),
- dřevěné prkny krovu většiny proti hranu a dřevěná krov krování, připraveni Lignofix E-Profi,
- severní šikmá střechy z velké části poslední, upraveno napojení na plochou střechu ve středním traktu, projazy vyměněny za nové, doplněna pojistnou hydroizolací, teplotní izolace z minerální vaty, posledovaná a podklad,
- střecha jižního křídla rozdělena a sestava větrné původního krovu, nově na západní části proveden betonový krov v původním tvare; ve východní části krovu použity původní prkny krovu; původní výšky jižní části střechy sneseny (celkem 6 ks); nové navrhované pulovré výkyje pro osvětlení podkrovních prostor z knozelství: výkyje zvětšeny a opatřeny knozelovým plástem, počet výkyjí zvětšen, ale situovány do 2/3 délky krovu směrem na východ, oproti původnímu orizontálnímu rozřízení; původní římsa výkyje 1352 mm, nové 1871 mm (možnosti stavebního otvoru pro okno 1140 x 1900 mm), u jižního traktu změna čelní výkyj do Elizova (v nové navrhované betonovém krovu), u ostatních výkyj zahraničia původní výšky a umístění,
- šikmá střecha nad knozelovou nově navrhovaná jako nosná konstrukce tvořena žlb. konstrukcí a dřevěnou krovou isolovanou mezi knozem,
- ve středním traktu sneseny původní střešní konstrukce a provedena nástavba jedinou podkladu zakončenou plochou střechou, původní větrací broumy odstraněny, ve snížené části střechy proveden technologický kanál pro chlazení, VET, diesel agregát a výdech OTK,
- v části nad knozelou (jiná západní fasáda) umístěny ploché střešní svítilny tvořené ocelovou nosnou konstrukcí (např. Jurasen).

#### **Vytápění:**

- jehož zdroj tepla navrhena konstrukce tří závěsných glycinových kondenzátorů firmy Buderus Logamax GE 163-S5 umístěných v kotelné v ú. NP, přived spalovacího a větracího vodutku zajistit profese VET univerzijnim způsobem a venkovním prostoru.

#### **Zdroj elektřiny:**

- jehož zdroj elektřiny dva vodou chlazené ohlaďci stroje ve slouje v L. PP, venkovní ohlaďci jednotky umístěny na zádech objektu přes antivibrační tlumiče, umístěny v technologickém boxidlu tak, aby nevyčnívaly.

## VZE:

- každý výstavní prostor včetně samostatném VET zařízení, jednotky umístěny v prostoru stanovený na 1. PP objektu; nad stropu umístěny ventilátory (zapoštěné do roviny ploché stropu nášlapky),
- galajní prostory větrány řešeninovými jednotkami umístěnými v technologické předstěně při podlaze.

## Připojka vody:

- v ulici Pod Bruskou se nachází 2 vodovodní připojky, jedna zrušena a uzavřena a druhá o délce cca 12 m, vedoucí do vily v 1. PP využita,
- nově zřízený vodovod,
- zásobníkový odvěšť TUV o objemu 1000 l umístěn v botelné.

## Připojka kanalizace:

- v objektu se nachází dve připojky kanalizace, byla provedena kanalizace zkrácená; připojka K1 by měla být vyříšena, K2 opravena srovnání vložkou; provedeno vyříšení a vyprášení novodobé kanalizace,
- materiálům umístěny hlinové odvěšťovací šlabry, anglické dworce připojeny na kanalizaci,
- kanalizace z tubové kanalizace odvěšťová na stropu větracího klenutí (0,5 m nad stropem); v 1. PP umístěn odvěšťovací tuba; sekantový lepový odvěšťová nad plochou stropu za severním „domarem“.

## Plynovodní připojka:

- nové STL plynovodní připojka z plynovodu vedeného v ulici U Bruselských kasáren; HUP umístěn před objektem v chodníku

## Elektroinstalace – siloproud:

- v 1. PP vedle trafoček umístěna hlavní rozvodna NN – energosenzory budovy, zde přivedeny sekundární vývody transformátoru a provedena distribuce elektrické energie v klenuté převaděči RH a osazen kompenzačním rozvaděčem 55 budovy,
- z hlavního rozvaděče RH napojeny podruhé patrové rovnádky výstavních prostor, depozit, dílen, restaurace, kuchyně, kavárna, kanceláří, celostní a hlavní technologie,
- osvětlení navrženo dle požadavků ICDM a ICBOM,
- na fasádě nové nástavby umístěna přisazená LED svítidla.

## Elektroinstalace – slaboproud:

- hlavní servisovna umístěna v 1. PP,
- provádění kompletní strukturované kabeláže,
- přístupový systém, elektronická kontrole vstupu,
- CCTV – bezpečnostní televizní okruh – kamery na fasádě v antivandal provedení (6 kamer v 1. NP při vstupech a výsadech; 2 kamery v 2. NP při hlavním vstupu z lávky a nad severním vstupem po zámkem),
- elektrické parkovi signifikace; synchronizace vzdáleností zařízení,
- evakuační rohly,
- elektronický základovací systém,
- v prostorech mraznice instalování RTG přístroj,
- za hlavním vstupem, ve vstupní hale, provedena příprava pro osazení vstupních bezpečnostních sloupů a skleněných přechodů.

## Dopravní řešení:

- budován nový zásobovací vjezd z ulice U Bruselských kasáren; sloužící vjezd na cestu D zahraniční a střední a cca 0,6 m; stávající vjezd na cestu E zrušen,
- parkování vojáků v přízemí (5 míst) z ulice U Bruselských kasáren, skrz nově realizovaný vjezd s brumážními vrata, s ovládáním na niklacei výšek a dle před západu fází.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh:

**realizovatelný  
na řečku podmínek:**

1. Kvůli půstupové lítce budou odkláněny, lítka nebude přesazovat přes náročnější jízdní trakt. Dopravujeme, aby byla lítka provedena jako sušinná konstrukce, bez kamenné mozaikové dlažby. Upravený návrh bude předložen v samostatném správním řízení.
2. Na fasádách nebude použity konzolní pravý pro oblast konstrukce, oplocování vlysy a poltravek střechy nad schodištovými krátkami ve výškové části stavby. Oplocování vlysy v hornovém vzhledu může být použito pouze po povrchovou úpravu lítky, následně na náročnější a případně pro pravý vlastavici.
3. Kamenné části vstupu na západní fasádu nebude odstraněno. Stávající konzolové dveře budou upraveny tak, aby bylo možné je používat na místě. Kamenné konzoly na západní fasádě, včetně náročných konzol odklonu odstraněny a přesouvány na jižní fasádu.
4. V západní části jízdního traktu užívají realizovaný betonový lítav. Budou zachována stávající dřevěné konstrukce, které budou opehozna, očištěna, prohloubena, případně opravena a znova sestavena v původní podobě. Stejně tak budou zachovány vlysy do Ellrova a to ve stávajících rozměrech.
5. Okna nebudou uzavírána/zadávána z vnitřní strany.
6. Počet oken na trase západní fasády nebude navýšován oproti studii.
7. Materiály navrhnuté pro povrchovou úpravu původního budou předmětem výběrového řízení.
8. Nebude být využito obvodové základny (arkýře) nesené dvěma sloupy v ulici U Bruselských kněžíků. Nehrazení destruovaných sloupců bude provedeno bez odstranění nesoucího zdiva.
9. Zaskočený výdech lítavé na severní části střechy bude upraven tak, aby nevyčníval nad výšku křížení západní fasády a uličního lítavé (tj. 14,9 m).
10. Izolaci trojklohu nebude použita ve stávajících okenních otvorech ve fasádách.
11. Hloubka zábran na šířkách střechy bude do neprahované místy.
12. Oplocování na stávajících fasádách a střechách bude provedeno v mimořádném plachu ve stávajícím rozsahu.

**A s tímto doporučením:**

Doporučujeme, aby původní technické vybavení trojklohu, které je součástí stavby, zůstalo v maximální míře zachováno v návaznosti nového využití objektu. Jediná se zejména o jejíby, reflektované původní funkci náplň objektu. Dovoliváme se, že příbornost těchto industriálních prvků by mohla být zajímavým způsobem využita v rámci přestavby moderního umění. Díle upozorníme, že tyto industriální prvky nelze překládat konzolováním, že se nejdřív o umělecko-farmaceutní vlysy. Součástí památkové péče je nincé jiné počínání s vlysy a zachování historických technických a průmyslových prvků, které podtrhují jeho stavění techniky a konstrukce dokládají vývoj technologických novinek a českých dovedností.

„Zachování průmyslového dědictví vychází z ochrany jeho funkční celistvosti a zároveň do průmyslového areálu by ji mohly aktivovat, jak je to jeho náčrt. Odstranění střechy svítícího či jeho částečného konkavitu a nárohodnosti případněho areálu svítit, zájedl jako základní možnost, která je všechny důležitý.“

„Principiálně souhlas k následující akci, který následuje jeho zachování, je zpravidla vložen do nové příjmové odkládací historické významnosti. Nové využití by mělo respektovat charakteristické materiály, charakter rekonstrukčních zahájených procesů a činností, a jak je to jen možné, být souběžné s prováděním přesnoucího rekonstruktivního základu. Doporučuje se vynechat část, která by objektu mohla připomínat dřívější.“

citováno z článku 5 Charty průmyslového dědictví TICCIH, v Moskvě 17. března 2000

### Upozornění:

- Uprostředujeme, že nadleží zahájeti v plánosti podniky stanovené závazující stranou koncem r. 8. S-MHMP 410134/2016 ze dne 24. 10. 2016, zejména pak tyto:
  1. K zachovánímu umělecko-kultivnímu prostoru a ohnivé fasády bude předložen restrukturizační přísluh a záměr, s popisem úprav kterých první a povrchu.
  2. Návrh zpracovaný v detailech výrobních výkresů pro nové výplňové prvky budou součástí dálšího stupně projektové dokumentace. U stávajících prvků bude ověřena jejich původní barevnost a barevnost nových prvků bude vycházet z tříditu nálezu.
- Zástupci NPPÚ ÚOP PR bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním komplexní práce o kulturní památky v rámci kostelních dní stavby, a to ve zmyslu § 32 odst. 2, písm. g) zák. č. 21/1987 Sb. o státní památkové péči, ve snění provedějších předpisů.
- Záhlavní práci bude v přeinstalaci písemně odsámeno NPPÚ ÚOP PR.
- Upozorňujeme, že došlé odsámení může být klasifikováno jako řízení s archeologickými nálezy ve zmyslu § 22 odst. 2 zák. č. 21/1987 Sb., ve znění provedějších předpisů. Práce je provádění stavění jíž v době přípravy stavby tento záměr odsámení archeologickému ústavu AV ČR (<http://www.arupc.cz/?cat=604>) a uhradit jemu nebo oprávněné organizaci provést v dostatečném předstihu veškerých záručních prací zahrnující archeologický výzkum, jehož náklady bude stavebník. Archeologické provádění vhodně pod tuto práci doporučí Pražská archeologická komise. O jejím nálezu je možno se informovat v archeologickém oddělení Národního památkového ústavu v Praze, Na Perštýně 12, Praha 1, tel.: 234 665 307 (Dr. Lochman). O podnikatelské archeologické výzkumu bude v dostatečném předstihu uvedena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 21/1987 Sb.). Stavebnímu úřadu bude předloženo písemné povolení o povolení archeologického výzkumu.

### Odkazujeme

Neoklasicistní „Zengenova transformační stavba“ s provoznou a byty byla provedena podle projektu Viléma Kvasničky (1923) v letech 1930–1934. Předchůdcem dnešní budovy byly k letenské škole příslušající Bruselská kasárna. Byly patrně první stavbou svého druhu v Praze; vznikly s největší pravděpodobností již nedlouho po roce 1683. Tato první vojenská budova, jejíž počátku nezádane, byla zbořena roku 1763. Na počátku osmnáctého století pak vznikla do roku 1779 novostavba kasáren, postáče zbořených v roce 1683. Její dvoupatrová vrchní fasády mohly vedeni jednoduché členění se sdruženými okny, pásovými horizontovými římsami a dvoucípými vjezdovými portály. V srpnu roku 1923 byl schválen regulární plán pro předložený počinok a určení stavební čísla pro novostavbu transformačnice, pojmenované po významném českém fyzikovi z konce 19. století prof. K. V. Zengenovi. 1. 11. 1923 byla povolena stavba podle projektu Viléma Kvasničky, dokončeného dubnem 1923, 15. 1. 1930 začala stavba a zároveň se odstřelem skály uvolňoval prostor pro nové načárenou ulici. Celkové doba výstavby se konala 10. 2. 1934.

Volně stojící objekt na nároží se skály z několika základních očíslované dispozice i světlosti a úrovni podlaží. Na stupňovitém terénu nejvýše stojí dvoupatrový barokníský a obytný dům, nejníže (vedle Klášteru) dvojkřídlá, na oběma čára kladmo dispozicované stavba, obsahující ve dvou podlažích i obou převyššených nadzemních etážích trojlodní halu s transformátory. Mezi oběma objekty,

krystýnky valbovými střechami s projevy, leží spojovací křídlo ve zvýšené dvoupatrové části, kryté terasou. Trojúhelný prostor v ústí návsi popsanými odkazy vyplňuje blok hali (přístavba s polopatrem). Hlavní příčeli lanoškářsko-čtyřpohledového domu je dvoupatrové, pětosez, s krajními osami slepéymi. Jeho architektonický výraz se opírá o kontrast tlaké kálové omítky a drobné rytmických pískovcových praskl. Na kamenité kordon svolu dosedají okna (v krajní osaz schůzce) v plochém pískovcovém zábradlovém. Vlevo je baroknější vstupní portál mezi kruhovými pilíři, na jejichž vrchcích i vnitřních bocích se objevují plaché těsné pískly a pozdější žádby; dvojkřídlá kovová vrata jsou členěna do čtvercových výplní se středním propleteným kruhem. Obě patra nesou střední triosy zvýšený rizalit, nad celou fasádou se vyznačí výsazba kamenné římsy, podepřená jemným kamenným pásem; podobné pásky lemují vnitřního i obě nároží, z nichž pravé nese neoznačenou kruhovou lounu, určenou původně k umístění plastiky. Za levým rohem ustupuje boční stěna lanoškářského domu v blízkosti dvou římských os k řadu schodištěmu přistavku s podzemním klenutým portálem jeho na hlavní příčeli. Západní fasáda do ul. Pod Bruslem se aktuálně za střední pětisez části, levoboku dvoupatrové a pravoboku třípatrového rizalitu. Všechny opět spočívají na kamenném soklu, do níhož je ve střední části vloženo napravo posunutý vchod mezi kruhovými pískovcovými pilíři s obdélnými výplními z plochých pískl. Sřední část má v přízemí dvoupatrový výsazek obou oken v prostoru kamenném zábradlovém a 1. patro ustupuje za boční terasu, jejíž parapet se nad střední trojími přízemními oken otevírá prolamovaným kamenným zábradlkem. Na mezikenných pilířích přízemní jsou bronzové kamenné konzoly, určené původně pro sochy. Levý rizalit je nad zvýšeným přízemkem dvoupatrový, se zdrobenými pravoúhlými okny v kamenném zábradlovém, půvýšeném jednopatrový pravý rizalit má v každé části vysoká obdélníková okna (ve střední osaz schůzce). Sedmice z jižní průčelí je dvoupatrové, římsa meziobou římsa obdélníková okna mají v suprafenestrách reliéf plochého mesiakruži. Hala lze je plochá terasa, nesoucí v řadě u vstupu do domu železobetonovou pergolu. Text vlastní převzet: Finsk, P. a kol.: *Úvodní památky Prahy*; Mladá Fronta, Praha 2000.

Daný objekt je nemovitá kulturní památka (v. z. ÚSKP 106772), a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1997 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Uchledlan je skutečností, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové rezervace (PPR), týkající se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971.

Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem památkové ochrany kulturní památky je objekt jako celek, zejména jeho historické vedení a zásadní znaky konstrukce, ale i veškeré autenticitě konstrukce a pravky nenosné a výplňové.

Veškeré dřívější pravky je možno odstranit pouze v případě prokazatelně nepropuzitelného stavu, a to výhradně za přesnou kopii odstraňovacích praskl. Při rekonstrukci a opravách větších stavob je nutno vycházet z požadavků dochování historické výstavy.

Jedná se o architektonicky i urbanisticky kvalitní technickou stavbu, která reprezentuje významnou formu mezinárodně architekturny na území PPR. Památková hodnota předmětu objektu spočívá především v jeho sourodém zařazení do urbanistické struktury, prostorové a horizontální sítě výstavby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku. Předmětný objekt se podílí na vytváření historického prostředí dané lokality výhledového Pražského památkovou rezervaci a následně zařazené mezi památky UNESCO, je dokladem dobrého přístupu k urbanisticko-stavěnímu řešení technické stavby v centru Prahy. S dalšími objekty v blízkosti i vzdálenějšími okolí tvoří uspořád

soubor a nevhodně nelokuje okolní historické zástavbu. Pro tyto hodnoty byla stanovena prioritární památkou.

Navrhované úpravy byly náložíkem konzervátora se zástupci NPIÚ ÚOPP PR a MEBIP OPP. Nejprve bylo rozhodnuto o přestavbě transformátoru na hotel, později byl tento záměr změněn na muzeum umění, jehož podoba již byla prověřena ve fázích studie.

Navrhované úpravy představují výrazný zásah do stavebně-konstrukčního řešení budovy. Ten je zároveň klasickým stavem vnitřních nosních konstrukcí objektu v důsledku použití hliníkových betonů a dale v důsledku kontinuitace raf a olej a provedení bytové transformace. Stavební úpravy se však netýkají pouze vnitřních konstrukcí, ale je navrhena i maximální vizuální výstavba ve středním traktu, skýtající zároveň výhled na hlavní fasádu. Vzhledem k tomu, že bylo souhlaseno s celkovou přestavbou a úpravou halových prostor a nástarbou pro účely galerie, posušujeme za nevhodné zachovat v maximální míře stávající vzhled fasád objektu včetně jeho charakteristických prvků, jakými jsou obecně výplň, kamenná ostění dveří, kamenné komoly a vzhled zámků včetně střešních výkýv.

#### K požadavkům:

1. Operativní studii došlo k výměně osazér a maximální konstrukce lavičky, která je myslí spíše přístupovou rampou ve vzhledu dlažby navazující na uliční chodník. Z pohledu památkové péče je takové řešení nevhodné, neboť příliš kontinuuje stavbu samotnou, zejména její velkou kvalitní západní fasádou. Doporučujeme nového přepracovat a provést lavičku jako součást konstrukce, která bude svou konstrukční řešením ještě odlišitelná od fasády objektu třeba aby bylo možné využít původní objekt ve své existenci. Na první pohled by mělo být patrné, že přístupová lavička je novým řešením reagujícím na změnu využití objektu. Z tohoto důvodu také souhlasíme s provedením prvníkové úpravy ve vzhledu konzervátor, který je zdaleka nejlepším prvkem navrhované architektonické úpravy objektu. Lavička by neměla překrajkovat římsu. Z toho, aby maximálně využila chodbový záliv při západní fasádě a nezasahuvala do předstupujícího rámu jížního traktu.
2. Z předložených vizualizací a pohledů na fasády je stejná, že jde jednotlivý prvek redesignu fasád je pouze broncový plech. Jakožto časnému architektonickému zámrusu neodůleží, zatože z pohledu památkové péče souhlasit s jeho použitím u stávajících prvků fasád. V kontextu výkoryst přestavby a úpravy objektu po přestavbě galerie povolené jsou nezbytné, aby byla v maximální míře zachována čistota původního architektonického návrhu, včetně původních materiálů a povrchových úprav. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, je přijetelné použít konzervátorského vzhledu pouze u zcela nových a od původního řešení odlišitelných prvků (j. u lavičky, nápisu na námoří a připevnění střechy nástavby).
3. Kamenné ostění vstupu na západní fasádě je původním významovým prvkem fasády. Stejný portál se nachází také při severním a východním vstupu, kde by měl být posoben. Z pohledu památkové péče nelze souhlasit s odstraněním portálu ani vstupu západní fasády, neboť je jedním z důležitých významových prvků. Za důležité dále považujeme i římsu, že se jedná o původní historický vstup a ten by měl být při napojení architektonického zámrusu a původního rámu objektu zachován na svém místě. Stávající dvoukřídlé dveře, které se na místě dnes nacházejí, by měly být upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům na bezpečnost, přičemž by jejich vzhled zůstal zachován. Jedná se o autentický umělecko-řemeslný prvek, který nelze plně nahradit replikou. Stejně tak trávme na zachování kamenných komol na západní fasádě a na námoří, na které můžou být dle původního architektonického zámrusu osazeny sochy, k čemuž však už nedochází. Z pohledu památkové péče se jedná o neodolatelnou součást fasády, byť nedochází k realizaci úplného zámrusu (z tohoto úhlu pohledu lze na komoly uplatnit jen na jistý dokument). S přesunutím aži odstraněním komol neodfázíme souhlasit. Kamenné ostění i komoly by měly být dezentralizovány z důvodu instalace nové přístupové lavičky tak, aby z ní nebyly

- v konfliktu. Jenž již byla uvedena v podstatce č. 1, požadujeme, aby byla láska přešla tak, aby byla subtilnější a uměla zachovat stávající prvky. Nebez připustit, aby původní výrazovité prvky fasád ustupovaly tím současným, zejména pokud jde o kulturní památku.
4. Historické krovny a záclony jsou z pohledu památkové péče chloubou budovy, která má v pořadí. Právě památkové ozervace nezastupitelnou úlohu jako charakteristický výrazový prvek. Z tohoto důvodu je nesou je libovolně upravovat, a to zejména v případě, pokud jsou dobro zachovány původní konstrukce a navíc se jedná o kulturní památku.
  5. V rámci projektové dokumentace je u některých okna severní, jižní a východní fasády uvedeno zařízení z vnější strany. Samozřejmě by stály stávající a plocha okna by byla zaslepena či zaslepena materiálem odpovídajícím obecným plánům. Důvodem je přečka zateplení ve výstavních prostorách. Tento počítaček v kontextu nového využití objektu chápeme jako opravný, ovšem realizaci je nutné provést takovým způsobem, aby nedošlo k snížení valdalu vnějšího pláště objektu. Z tohoto důvodu trváme na zachování stávajících obecních konstrukcí, respektive jejich replik s tím, že realizace zateplení by byla řešena v rozdílnostech okenní špalety tvořenou původním obvodovým závitem a současnou konstrukcí nové verze. Obecní konstrukce je třeba novit tak, aby byla zachována možnost přístupu pro údržbu vnějšího okna a zateplení.
  6. V studiu je na terase snížen do Klárova návržem 16 okna, oproti stávajícím 11 oknům. V předložené projektové dokumentaci je celkově návrženo 19 nezáležitých fransouzských oken. Okna jsou návržena od kraje ke kraji, jedna vedle druhého, což při celkovém pohledu na fasádu působí zcela cizorodě. V současné době jsou okna na terase orientována na střed, respektive se nacházejí v přízemí za barokním balustrádem, který vynesuje středovou část terasy. Z tohoto důvodu by neměl být polož okna návyšován tak, aby nedošlo k zásadní výrazové změně pořadí objektu, které je užíván výše zmíněnou a umělenou. Ve studiu je zachováno 11 obecních oken v pozici za barokním zábradlím a při knížích terasy (současně 2 a 3 okna s patrným odstupem), aby fastis terasy neplývala v jednu stejně rytmizovanou plochu a byla zachována gradece na střed.
  7. Tato podmínka je stanovena z důvodu, aby mohl být použit vzhled povrchu materiálu v kontextu se vzhledem fasád stávajícího objektu tak, aby mohl být vybrán materiál, který by byl svou strukturou a barevností návratnější. Stejně tak by měly být výrazovější povrchové úpravy pro stávající fasády, jejichž barevnost a materiálové slučení bude uplatňována na zásadní počátečních restauračních přípravách.
  8. Mezonitkové s vybouráním základní zelených písacích skupin v ulici U Bruselských kasáren. Skupiny je třeba vyměnit za nové ve stávajícím valdalu tak, aby mohlo být zachováno stávající otevřené očiva. Architektonické zpracování počítači snížením do této ulice bylo v důsledku prostorových ohlášení řešeno velmi originálně a z tohoto důvodu požadujeme zachování otevřeného očiva a fasád v řadových místech v původním provedení.
  9. Výhled základového lapolu, který by byl umístěn na ploché střeše za „domkem“ na severočeském návsi, by dosahoval výšky 15,8 m, byl by tedy o celý 1 m výšší než nové nástavba a hřeben středního traktu západní záclony. Vzhledem k tomu, že se zde zdechná nástavby výrazně uplatňuje při pohledech z ulic, doporučujeme, aby byl lapel zapracován do plochých střech pouze jeho vlastní technické prvky, které jsou umístěny v instalacích kamenech tak, aby se pohledově neuplatňovaly.
  10. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, nelze na stávajících fasádách připustit použití inulitního trojúhola. Do replik stávajících oken lze s přihlédnutím k novému využití objektu osadit možná základní dvojkoky s tím, že detail základní bude předložen k posouzení spolu s výrobou dokumentací okna.
  11. Tato podmínka je zadána z důvodu, aby byl zachován tradiční způsob kladení pilene s lehkou krytinou.

**12. Pro záchranní stávajícího výběhu fasád počítajíme záchrany klasických prvků stávajících fasád transformace v mědi, která je tradičním materiálem užívaným na památkových objektech.**

Podmínky odbočku vyjádření jsou stanoveny na základě ustanovení § 32, odst. 2, písmeno g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších přepisů.

Předložený návrh je v souladu s náplní památkové ochrany kulturních památek v PPR. Při respektování podmínek stanovených ve výroku tohoto vyjádření nemáme proti jeho realizaci žádat o provedení projektové dokumentace námitek.

Ing. arch. Ondřej Šebek v. r.  
Bedřich

Příloha dok.

Za společnost: Polkova



Název firmy - podnikatelský název
Adresa - město, ulice, číslo domu
PSČ, město
Místní číslo popisného čísla, číslo rodového