



Magistrát hlavního města Prahy

Odbor památkové péče

Odbor exponátů a státní správy památkové péče

Dr. Karel Černec

Janáčkovo náměstí 55/29

P.O. 803 800

110 20 Praha 1

Vážený odbor žen / sp. znač.

Seznam / dokumentace:

Matriční číslo:

Vytvořuje / řídí:

Spisový úřad:

MHMP 481787/2020 / S-WHMP 481863/2020

12. 3. 2020 / 13. 3. 2020

NPU-310/2015/16/2020

Dokladečný číslo:

82012

Praha - 7. 4. 2020

■ Miroslav, Mánesova ■ Praha 2, parátnostní síň Miroslava, Žižkov, Mánesova

Rozumné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 34 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve směru předchozích příspěvků.

Předmět žádosti:

Stavební úpravy fasády – změna stavby před dokončením. ■ ■ ■ k. u. Miroslav, Mánesova ■ ■ ■ Praha 2.

Přílohy žádosti:

- dokumentace změny stavby před jejím dokončením ■ ■ ■ (12/2020),
- dokumentace opravy fasády (■ ■ ■ 2/2020),
- stavebního průzkumu fasády (■ ■ ■ 11/2015).

Popis zamýšlených prací:

Předhrádkem předložené dokumentace jsou změny stavebních úprav v souladu s výrobenými závazky stanoveným S-WHMP 511944/2019 ze dne 27. 6. 2019. Návrh je předpokládat:

Část A:

- přistavba dvou henzelových trubic (PP) do dvojice po obou stranách schodištěového traktu, k nosnému oceli 6000 x 4000 od nové fasády výška;
- na střeše dvoumístné přistavby terasy, u vstupu na terasu v E. PP změna trojdlných výplní sedlemým nadavětlíkem na dvoulodní dveře bez nadvětlíku;

- zářína členění dvora – posun směšené části dvora směrem od objektu, zářína opěrné zdi na několika terasovitých zdech ze betonobetonu, výprosované plošce, sloužící ochranně naznačeno objektu (můstek) o rozměrech 2500 x 5400 mm, zasezeným do plochy zahrady a lemovaným po stranách dvorem ramenou schodiště – hranolka pomechané zvýšení části oca 5 m (původní tloušťka oca 10 m);

Část B:

- zářína prozvedení uliční části střechy v dolním plánu při atice – mysl dvěma ateliérovými okny o 9 polích, o rozměrech 2700 x 2700 mm, po jednom každou stranou centrálního výběje;
- prozvedení uliční části střechy v horním plánu při hřebeni dvěma střešními okny o rozměrech 940 x 1400 mm;
- ve střeše uličního výběje umístění po jednom střešním oknu z každé strany sedla, o rozměrech 700 x 1600 mm;
- oddělení komínů v uliční části střechy, odvětrání kanalizace, odvod srážek, vývody ohlašení a kcti (D5 kct) samostatně nad střechu;
- přistavba balkónů ke dvorní fasádě – délka 2700 mm, výška 1200 mm, čela bočky Ocelis desky;
- balkónová sestava o rozměrech 1350 x 2400 mm (L - FF), 1525 x 2800 mm (L - S, NF), 1525 x 3000 mm (S, MP);
- změna výtahové šachty – prosklení barokního;

Oprava fasád:

- obnovení zábrany říjnu vložky – o rozměrech 450 x 1300 mm;
- nový řešení barevnosti výklenků z aktuální situace, příbuznou výzdobu ze říjny KEMI jsou orientační – hlavní plocha KEMI 9268, aktuální průkly KEMI 9274;
- použití různorodých materiálů na silikátové bázi smar. obalovém disponují skleněnou 5 %;
- využitování – odstínem nových nábojnů posouzeny a vyhodnoceny náměstěm zástupců investora, projektanta a pracoveníkům pomátkové péče;
- barevnost glazované průkly – barevny napodobovaných drahokamů malachit, rubín atp., glazury nutno dodržovat a využívat klesajících průkly po demontáži vzhledu zlepšení;
- barevnost u kovaných průků výhlední zábradlí i – světlá zelená malachitová KCS54030-5500;
- odstranění a oddělení uvolněných částí fasády pomocí ručního nářadí a horizontálního vedení s pásem, demontáž všech kempínských průků a nesoudružných podkladních massantí v oblasti parapetů a říms, držáků antén, a elektrodržáků průkyl;
- doplnění zábradlí z čisté plného v nářadku, kde po zrušení jádra části budou vykazovat poněkud krotkou konstrukci a výhledově využít výhledového profilu banál vynošejících jednotlivé průkly svého konstrukčního typu jejich tvar a stav novodobiny, zdeveny barvy a zajímavým proti částečné zanoci jejich povrchu;
- kompletní revize kempínských průků výhlední průků střechy, v případě nutnosti nahradit novými; je výhlední střechy v této fázi pouze klapní plach s různětvarým základem, nové průkly v měděném přechuhlaďovém způsobem, spoje paracifelcování, lebování, kovování;
- při výměně trubek odstranění vratu strážových vei z prostoru balkónů v uličním průčelí lokálně ohrazené hydraulickou stěrkou Rimmers VAB 2K;
- celou kompletně nevidovat za části výhledné firmy, která posoudil možnost nepasí a případnou výzvu k zlepšení;
- doplnění omítky vložinou Jethovou maltou, finální posuch, důležitě vložovat jenom výhledným řukama a sjednotit s původními soudržnými povrchy;
- v případě soudržnosti chodíku a ve dvore – sovisejivosti soudržnosti omítky Rimmers, vhodný nátěr;
- omítky vloží svého základového – renovace s lokálním doplněním a sjednocením reliéfu jejich. Vše – analogie ve spodní části římsy nad parterem, doplnění ve stejně profilaci v oblasti po stranách stavěního otvoru na terasách nad dvorní zábradlím;
- tažené římsy doplnit ve hmotě a sjednotit ihnowé dle původní předlohy, klasické římsy obnovit dřívotvrdým náhradou a obnovit, v případě demodelování a doplnění, jejich reliéf;

- keramické prký - výpalos včleněná do římských, pojednané lesklými keramickými glazurami budou doplňovány v replikách tvary; barokního vzhledu i povrchové úpravy, původní budou chemicky odstraněny, neutralizovány po odště, napuštěny odranným prostředkem na glazuru a případné překleštěny.

Charakteristika objektu a okolí:

Radový zámecký dům, postavený v roce 1910 architektem Josefem Bobošem, je součástí památkové zóny Vincenneský zámek, Měšice.

Účelní příčeli je čtyřpatrové se zvýšeným pětiosým patrem v osové symetrii střední osy. Pater průčelí je ve svém stylu podoben výrazným patříkem vstupu do domu. Patřík je po stranách bohatě kanelovanými sloupy, osazenymi na jednoduchých vyložených soklech. Pater je nad vysokým hladkým sedlem s otvory do suterénu členěn rustikou v přízemí, záboňskou profilovanou a zdobenou nízkou partou. Hlavní průčelí nad ním je členěna dvojicemi obou se svisele spojovanými římskými kamínky a po korajích objektu postrádajícími zábrany v 1. až 4. patře. Terasy zakončující arkose mají ve zdejném zábradlí zdobené květné výplní. V 5. patře je průčelí ukončeno výrazným zákovým štítem vlyše a po jeho stranách nízkými atikami. Tektonické prvky byly zdůrazněny pomocí římských reliéfů. Ornamenty jsou výkleně obloženy barvené glazovanými keramickými elipsovitými výplaty, napodobující dřívější kantery.

Okna jsou novověkobě, posetě měněná v roce 2011.

Dvorní průčelí provedeno jako hladké členěné pouze okenními esantí a centrálním pásem lodičí. Dvory dělící velkou bloku jsou přesněji nezávislé se směrem hospodářskou částí příčelje buď částí se zelení, zpravidla vzdálenou cihlavou zdiou a přístupem schodištěm. Původně byla celá plocha vnitrobloku nezačleněna (viz Orientační plán Královských Vincennes, městská technická konzultační, 1937). Centrální část pozemku tvořila již od počátku v rámci celého vnitrobloku urbanistický celek zeleně.

Předmětem ochrany jele vyhlášky HMOP č. 10/1998 Sb., čl. 3, odstavec a), b), c) a e), o prohlášení části historického města Prahy za památkové zóny a o určení potřinek jejich ochrany, je v tomto případě historický půdorys a jemu odpovídající prosozna a hmotová skladba, urbanistická struktura, charakter, architektonický objekt, jeho exteriér, vnitřní interiér včetně řemeslných a uměleckofarmaceutických prvků, historické podzemní prostory (zejména historické sklepy s klenbami) a doplňkové parabolové – zahradiční plochy, včetně nedilnou součástí historického prostředí.

Dle čl. 4 uvedené vyhlášky stanovuje toto podmínky pro stavění a deří činnost, plam. b) využití prostorů, ploch a staveb musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, dle plam. c) úpravy prostorů a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zlepšování s ohledem na charakter památkových zón. Tyto podmínky je nutno chápat kumulativně, neboť invazivnost, uličnost a krásu v architektuře nelze vztahem oddělovat.

Dále dle čl. 4 plam. d) musí být při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci ohledně charakter a měřítko zásahů a přestavové uspořádání památkových zón, nosit nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřeně památkově významu jednotlivých částí památkových zón.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

Památková hodnota objektu spočívá především v jejich současném zařazení do urbanistické struktury, prosozna a hmotové skladby jednotného konceptu historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století a zároveň v dochovaném architektonickém ztvárnění exteriérů a komponentů všechny přístupních vnitřních prostor, dokumentujícím výtvarné členění a řemeslné dovednosti své doby. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby a příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Zahrady ve dvouach dotčené blokové zástavby představují významnou funkčně nezascupitelnou organickou součást původní konceptu historické urbanistické struktury ovlivných členitých vzdáleností na daném území Vincennes na přelomu 19. století a 20. století. Tyto zahrady vznikly na bývalých zahradačích původních usedlostí byly od počátku nedilnou součástí městské zástavby (Janošek 1995, s. 29) a jsou předmětem ochrany památkové zóny (historické zahrady a doplňkové zahradiční plochy a průvody tvorící nedilnou součást historického prostředí).

Hodnota fasády domu spočívá zejména v kvalitní architektonickém, výtvarném a materiálovém ztvárnění a dochovaných pravých a detailech. Převaděčomírka a její zaneměnost jsou nedůležitými součástmi exteriéru domu a spolu s výstavností jeho charakter a architektonický význam, mají značnou dokumentační významnost hodnoty. PPF základní fasád domu je tedy nutné respektovat všechny jeho dochované autentické architektonické komponenty včetně materiálů a barevnosti.

Špaletová okna tvorí jeden stylový celek s uvnitřní fasádou, podílejí se na významnosti domu na jejím charakteru, architektonickém významu, jednoznačně odrážejí dobu realizace domu a moží hodnotu historického dokumentu dokládat technickou i výtvarnou časovou kontinuitu své doby. Jejich kulturně historická hodnota je významná i materiálově. Tuto hodnotu je možno vztahovat i na druhý materiál, odpovídající době výstavby objektu a způsobu jejich opracování.

Dosavadní stav projektu:

Ke všední rekonstrukci domu [REDAKTOR] 11/2008] zahrnující i doplnění balkónů v obou krajních osách dvorní fasády vydal MPO ÚOP PR odbočné vyjádření č.j. NPÚ-311/1212/2007 z 12. 5. 2007 stanovující 8 podmínek, kde mimo jiné v podmínce 6 odmítá doplnění balkónů v krajních osách a požaduje zachování původních oken. Následně závazně stanovilo OPP MHMP č.j. MHMP 25238-1/2007/Ca: ze dne 17. 7. 2009 výměnu oken za dřevěné špaletové balkóny včetně provedení balkónů připojení.

Ke změně stavby následovalo z odbočné vyjádření č.j. NPÚ-311/8563/2008 ze 7. 8. 2008 a závazné stanovisko č.j. MHMP 418863/2008/0Dr a 26. 11. 2008.

K další změně stavby týkající se změny počtu střešních oken do ulice, změny místnosti a 1. PPF a 2. PPF, ponechání původních oken na místě balkónových dveří bez realizace balkónů a změny typu výstavby vydal MPO ÚOP PR odbočné vyjádření č.j. NPÚ-311/34424/2008 ze dne 7. 1. 2010 samotně v části výstavba. Závazné stanovisko OPP MHMP č.j. MHMP 974582/2008/0R ze dne 24. 3. 2011 stanovilo 4 podmínky.

Ke změně stavby před dobročinním týkající se stavebních úprav domu vydal MPO ÚOP PR odbočné vyjádření č.j. NPÚ-311/39258/2018 z 14. 1. 2018, kde byla část návrhu týkající se ateliérových oken a přistavby balkónů k výsledku zamítnuta, k ostatním částem byla stanovena podmínka 5-MHMP 1502321/2018 ze dne 27. 2. 2018 návrh připustil a stanovila 5 podmínek, mimo jiné za podmínky ohesení novémění balkónů.

Výhodnoucí žádost:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce v části A nejsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.

Národní památkový ústav dále konstatuje, že zamýšlené práce v části B budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:

1. Velikost střešních oken při hřebeni ulice bude maximálně 600 x 600 mm, střešní okna ve střeše za střem uličního příčného nebo obou nebo levého.
2. Páry ateliérových oken budou vystupovat nad rovinu střechy max. 100 mm a jejich oplechování bude realizováno v barvě střešní krytiny. Bude upravena klonováná výkresová dokumentace novězdených obdélných ateliérových oken (mříž: 1:10, polštář a les s návazností na zářez p. 855). Ikoná ikona předložena MPO ÚOP PR k posouzení.
3. Nadstřešní části větracích potrubí obložení, VZT a odkluzové kotli budou založeny do stávajících komínových těles, nebo provádění jejich samostatné výstavby nad střechou.
4. Šířka balkónů bude mít 1,0m. Okna a bočky výkresové dokumentace budou upřesněny, zároveň i budou klonové shora.
5. Profilace balkónových dveří bude vycházet z profilace krajních oken, která budou balkónovými dveřmi nahrazena. Šířka obou klisterně zachována, odstraněna bude pouze část parapetu, tj. dvojní obou nebo ročířování ani zábovir (1. PPF). Členění dveří bude vycházet z historických výsokých balkónových dveří z daného období v dané lokalitě. Bude upravena klonováná výkresová dokumentace

- balustradových dvorců a zavíjení stávajících trojdílných oken (měř. 1:10, portál a klenby), které budou předloženy NPIJ ÚOP PR k posouzení.
6. Dokumentace provedení výztužové fasády bude předložena NPIJ ÚOP PR k posouzení.
 7. V případě zjistění nutnosti výměny okna uliční fasády je třeba podobnou dokumentaci stávajících i nových oken včetně detailů profilace dočíst NPIJ ÚOP PR k posouzení, stejně tak dokumentaci ohrazovaného okna štítu vilofyje.
 8. Definitivní řešení bezpečnosti fasády bude určeno ne méně, než na základě porovnání výroku s výsledky soudního průzkumu ze čtvrtého zákoniku NPIJ ÚOP PR. Souty a nálezy výsledků soudního průzkumu budou do doby aplikace výsledků měsíční sadovánky pro konfrontaci s předvedenými varianty.

Závěrečné

K části A:

Dvory v dané části lokality venkově na bývalých zahradach sloužily k prosvětlení a provětrání místnosti dvouhlavých traktů domů, pro hospodářskou činnost související s provozem domu a jako prostor se zelení pro krátkodobou rekonstrukci incidentů. Dvory byly členěny na určenou hospodářskou část při objektu (zahrada se studnou) a část využívanou s vzdálenou venkovou zelení (okrasné a obostranné strany a kořen). oddělenou ohnivou zdíkou a přístupem, oděným jednoramenným schodištěm, vše v jednoměříku provedeno, pro danou lokalitu typickém a charakteristickém. Zahrnujování blokové zástavby formou dnuhotních vestaveb do volných ploch domů zabírající a využívají jejich prostory je nevhodné a nezádoucí, degraduje kvalitu stávající je to i nevezující zástavbu. Zájmem památkové ochrany vycházející z současného stupně pozmáni kulturního dědictví je v urbanistice stabilizování územní památkové zóny, rehabilitovat autentickou urbanistické struktury. Ve vztahu k vlastnímu objektu je realizován novotvar objektů, popřípadě architektonu vlastního domu a logickou stavbou i pohledovou vazbou jeho dvouhlavého traktu na zád. Zrcadlo části plochy dvora vstupuje zástavbě a resignuje tak svého na svou původní funkci. Nové prvky nespekují typické provedení prvků zahrada/ architektury v dané lokalitě.

Návrh přístavby v 1. PP mění historický plánový sklad a urbanistické uspořádání dvora. Zapuštění dvorek do části zahrady a nové možnou dvojitou schodiště je v daném prostředí cizojedoucí, vjednotlivě dané lokality historickou, tedy nepřijatelným řešením. Ze zahrady se vzdálenou zelení pak návrat zahrádka část (cca 1/2). Realizaci návrhu přístavby by došlo ke zrušení značné části stávajícího nositélného terénu zahrady a odstranění či podkopání části kamenitých dřevin. Vzhledem k tomu se stupňující stresové záťatí dřevin umírá město se živlností dřevin v zahradách a vnitrobudovách snížuje a zároveň se komplikuje jejich obnova, neboť nové výsadby se ujímají s velkými obtížemi. V těchto podmínkách se proto předložený návrh jeví jen abstraktní zaměřující se na ekologickou hodnotu dřevin, ale i jejich význam prostorovnosti a urbanisticko-ekologický význam historického prostředí dané památkové zóny. Stejnou významem zahrnují stávající hodnotné zeleně by dodle podkopání daphlíkové zahradiště plochu uvnitř památkové zóny a tím podkování předmětu ochrany v daném místě. Realizaci návrhu přístavby dvouhlavých objektů a nových prostorově náročných schodišť by zde kružení v celé části stávajícího nositélného terénu zahrady a v této ploze místnosti příznacného vysokovýšky. Nejprve kompenzovat zrušené plochy by došlo k výsnečné změně mikroklimatu, kterou byly podceněny vlivem okolního výzvývatele.

K části B:

Ad 1) Typoví střešní clona jsou novodobé stavební komponenty, které svojí podstatou (masivní konstrukce rámů vystupující z nového střechy, velké plochy oplocňování) nejsou na střechu historického objektu příslušné, neboť učí většinu narušení těchto prvků robi ji nekontrolovaně střežitelného objektu. V horní partii střechy, kde prosvětlení nemá historickou analogii, lze použít pouze malofonnátnou střešní clonu do velikosti 600/600 mm evoluující střešní patky; v omezeném počtu, aby střešní plocha a s ní střešní krajina byla co nejméně naměněna. Rovněž příručka památkové péče MHMP „Prosvětlovací prvky střech a vilofyje“, určuje jejich rozměry na max. 600 x 600 mm.

Střešní clona ve srovnání s členem uličního průčelí nemá stejně jako trojúhelníková stehnová okna historické paralely a působí a by zde rušivé.

Ad 2) Návrh dvojdílných ateliérových oken v dlebném plánu střechy do sice vychází ve tvare, řešení a způsobu otevírání z historických vzorů. Součástí dokumentace je ale nejou detailní kótování výšky okna, všechny řešení návaznosti na střešní rovinu, aby bylo možné odpovědně posoudit vložení oken v kontextu střešní konstrukce památkové stavby. Především je nutné informovat přesah rámů okna nad nos na střešnou rovinu, stejně jako dodržet polohovou subtilnost profilů.

Ad 3) Nedostatečná části větracích potrubí chlazení, VET, odlesků i mřížek atd. jsou moderní technické prvky (s výjimkou odvětrání konstrukce), které nesouají s historickou podobou střechy domu a jejími původními komponenty žádoucí souvislost, jejich umístění ve větrním pochu na střeše je nevhodné, proto je nevhodné jejich rušivý vizuální vzhled eliminovat umístěním do konstrukčních oken. Komínky jebo tradiční prvky na historické střechy patří (není žádoucí je odstranit) a budevherní technologie jsou při rekonstrukcích standardně využívány.

Ad 4) Podhraníka vychází z pořadovou památkové přče na maximální vzdálenost nových balkónů historickým, která byla menších rozdílu.

Návrh osazení balkónů na dvě střední obenni osy dvorní fasády není dle výše uvedeného závažného stanoviska negativním zájsem o zachování fasády ani celého vnitrobloku. Balkóny svou houbou (1,20 m) nevyžadují přes spodní fasádu (jsou vysokou výškou, než je houbka výtahové šachty) a v horní pozici se mísí historickým balkónům. Balkóny se subtilně tyčovým zábradlím představují dle nášemu OPP MHMP menší optické zájcení fasády novými prvky, než je tomu s případem jiné realizované výtahové šachty. Proto OPP MHMP ve výše uvedeném závazném stanovisku omezí návrh podhraníka v souladu s myšlenou rozhodovací pravidlem MHMP OPP. Klonění měly předloženy návrh stanovenou podmínku nenechávají a balkóny rozšířuje na 2700 mm. Dle nározeň je předložení dokumentace mění tluček konstrukce a osazuje zábradlí, které je stejnou současnosti ihned koverta a bude, marnito tradičního řešení i koverta sloupků schodiště. To je tleba upravit, protože nové konponenty fasády musí odpovídat stavběmu stylu a charakteru stavby a být jeho nebonifikacemi doplňky. Kavízení novodobým detailů neodpovídá historickým řešením a přesné na fasádě historického domu ruší a nevhodné.

Upozorňujeme, že prvek výtahové šachty přiřazené k fasádě je technickým zařízením, které bývá při dodržení určitých zásad z hlediska sažitelního běžných standardů uplatnění v památkových zájsech akceptováno. Tato zařízení zabírájí daleko menší část fasády a vývojem doby se mění (je současný návrh), nežže je proto akceptovat s hledou změnou jehou doplněním balkónů představuje změna historického podoby domu, charakteru dvorní fasády a velkostí původních oken. Je také záručející, že rávný význam, který MPO České PR ve svém vyjádření vyletíz OPP MHMP závazným stanoviskem připustil, než OPP MHMP sám spaduje na dvorní fasádě jako nevhodnoucí. To by ovšem nemělo být důvodem k zařízení akceptovací fasády užitím altistorických prvků, dle méněních celkový výraz dvorní fasády.

Ad 5) Sestava balkonových dveří musí vycházet v subtilnosti a profilaci z trojdílných oken, které nehranují, aby nové výplně nejdodaly altistorickým ve vztahu k fasádě dotčeného domu. Ze stejného důvodu musí mít členění výplní adekvátní historickou představu. Nevhodné je při tom zachování původní řídky okena nahrazovacích oken, aby netešlo k nežádoucímu členění proporučené výplní. Původní secesní balkonové dveře mely ve spodní části přímo kasetovou výplň, zadníček byl členěný, a pobud se jednalo o balkónové dveře do bytu, ty byly malé místně dvoukřídlé a dleto se pak skládaly ze sestavy dvou s okeny (6 oken), které měla zděný parapet. Tomu navrhene výplň na balkóny naprostoto neodpovídají a dotčenou historickou dvorní fasádu degradují na úroveň novodobé výstavby běžně mimo chráněná domy. Bez podrobné fotografií dokumentace všechny kótovaných detailů profiliace (nejlépe pohled v měřítku 1:20, vodorovný a svíšký řez 1:5) nelze odpovědně posoudit, zda navrhovaná okna budou svým provedením esteticky odpovídat historickým výplním.

Ad 6) Změnu řešení významu umístěním do prosklené výtahové šachty vlivem, jna odpovědné posouzení je vlastnuto MPO České PR předložit podrobnou kótovanou dokumentaci, včetně specifikace materiálů a jejich barevnosti.

Ad 7) Uvažovací případnou výměnu oken uliční fasády je nutné doložit dokumentaci. Bez potrebné dokumentace včetně kótovaných detailů profilace (nejlépe pohled v měřítku 1:20, vodorovný a svíšký řez 1:5) nelze odpovědně posoudit, zda navrhovaná okna budou svým provedením zahrnovat odpovídání původním výplním. Tousk byloj i obecně řešit výběr.

Až 8] Jedině stavba se správnou a odpovídající konservací může podkovat pravdivý obraz naší historie a je věrným dokladem historických řemeslných provedení, které jsou naším hmotním kulturním dědictvím. Pochování novodobých barev přímo na místě lze předejít mříží krovu nevhodného odtahu od původního, který však ve vztahu k vzhledu a vlastnostem materiálu, struktury podkladu a společné osvětlení odlišně nepůsobí.

Pochování vzhledu barev lze vložit do původního řešení na základě porovnání výhledy sondy prováděny KPPÚ ÚOPR RÚ v rámci výkona a boandrance velkorež odbočky činnosti v ohnivě státní památkové péče ve smyslu § 32 odst. 1 až. č. 31/1997 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zejména čl. 5 odst. 1 výše uvedené vyhlášky HMP.

Předložený návrh uvedený v části A je v rozporu s režimem památkové ochrany v daném území.

Předložený návrh uvedený v části B je v rozporu s režimem památkové ochrany v daném území.

Metodické podklady, literatura a bibliografie:

- **Knihovna památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy, Provozovací pravidly střech a světý, aktualizace 2008.**
- **Knihovna památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy, Střešní krytiny a dlempislové prvky, stavební a technické pravidly v noviné střechy, 2006.**
- **Městský atlas města České republiky svazek č. 19 - Praha Rájovské Vinohrady:**
 - mapový list č. 6, Mapa č. 12: Královské Vinohrady na plánu Albretha Huntiga z roku: 1829;
 - mapový list č. 9, Mapa č. 15: Orientační plán Rájovských Vinohrad, městská technická knihovna, 1897.
- **Janeček Julius: Město Rájovské Vinohrady. Praha 1895.**

PhDr. Janoska Podolská, Ph.D. v. n.
Zedník



Příloha dokumentace

Za správnost: H. Šejkal

